



Gentile Consumatore,

Versuni sta effettuando un richiamo volontario dei Ferri da stiro con generatore di vapore pressurizzato Serie PSG8XXX, PSG90XX, e GC96XX.

Questo richiamo è dovuto a un problema di fabbricazione identificato nella saldatura della caldaia che genera il vapore. La fuga di vapore correlata potrebbe causare ustioni o lesioni da impatto.

I prodotti interessati presentano uno dei seguenti numeri di modello e codici seriali e sono relativi alle seguenti **settimane di produzione: dalla settimana 2419 alla settimana 2441**

- o PSG8140 | 2419-2441
- o PSG8160 | 2419-2441
- o GC9660 | 2419-2441

Se il numero di modello corrisponde a uno dei codici seriali elencati sopra, l'apparecchio rientra nell'ambito del richiamo e occorre interromperne immediatamente l'utilizzo. Versuni chiede di:

1. Interrompere immediatamente l'utilizzo del prodotto
2. Scollegare il prodotto dalla presa di corrente
3. Lasciare raffreddare il prodotto
4. Registrare il prodotto su <https://www.home.id/it-IT/support> per ricevere una riparazione gratuita.

Per maggiori informazioni, è possibile contattare +39 02 38 59 19 99.

Cordiali saluti

Versuni – Azienda licenziataria dei piccoli elettrodomestici a marchio Philips